

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna obrazująca zakres prac do zapytania znak: CeM-2021/823/W

Zdjęcie nr 1 – naprawa elewacji



Zdjęcie nr 2 – naprawa elewacji



Zdjęcie nr 3 – naprawa elewacji




Zdjęcie nr 15 – naprawa dolnej części elewacji budynku



Zdjęcie nr 16 – naprawa dolnej części elewacji budynku



Zdjęcie nr 17 – naprawa dolnej części elewacji budynku



Zdjęcie nr 18 – naprawa dolnej części elewacji budynku



Zdjęcie nr 19 – Wykonanie nowego tynku na cokole ściany szczytowej



Zdjęcie 20 – Sufit loggii nr 1

